



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CREMEPE  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

## RELATÓRIO DE VISTORIA 430/2022/PE

Razão Social: POLICLÍNICA ALBERT SABIN  
Nome Fantasia: POLICLÍNICA ALBERT SABIN  
Endereço: RUA PADRE ROMA191  
Bairro: TAMARINEIRA  
Cidade: Recife - PE  
Telefone(s): (81)3355-2772  
Diretor Técnico: MARIA DE LARA HAZIN PIRES LIRA - CRM-PE: 13211  
Origem: SINDICATO  
Fato Gerador: DENÚNCIA  
Fiscalização Presencial / Telefiscalização: Fiscalização Presencial  
Data da fiscalização: 07/10/2022 - 10:00 a 11:00  
Equipe de Fiscalização: Dr. Everton Abreu Lopes

### 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Fiscalização solicitada a fim de averiguar esgoto estourado no estacionamento da Policlínica, denuncia foi encaminhada pelo Simepe.

### 2. NATUREZA DO SERVIÇO

- 2.1. Natureza Hospitalar: PÚBLICO - Municipal
- 2.2. Gestão : Pública

### 3. CARACTERIZAÇÃO

- 3.1. Abrangência do Serviço: Local/Municipal
- 3.2. Complexidade: Média complexidade

### 4. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO AMBIENTE ESPECÍFICO

- 4.1. Sinalização de acessos: Sim
- 4.2. Ambiente com conforto térmico: Não
- 4.3. Ambiente com conforto acústico: Não
- 4.4. Iluminação suficiente para a realização das atividades com segurança: Sim
- 4.5. Ambiente com boas condições de higiene e limpeza: Sim
- 4.6. Instalações elétricas compatíveis com a segurança do paciente: Sim

### 5. CONSTATAÇÕES



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA**  
**CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CREMEPE**  
**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

---

- 5.1. Recebido pelas Sras: Ana Valéria Marinho--> gestora da unidade e Vania Lucia Vidal --> supervisora administrativa. .
- 5.2. Quanto a equipe medica há: 03 psiquiatras, 03 pediatras, 01 otorrino, 01 pneumo, 01 urologista, 03 dermatologistas, 02 clinicos, 01 hematologista, 01 cardiologista alem de equipe multidisciplinar. .
- 5.3. Não tem urgência, só atendimento ambulatorial. .
- 5.4. Realizado vistoria e confirmado esgoto estourado com vazamento de liquido com odor fetido do piso e escorrendo para a pista principal do estacionamento. .
- 5.5. A supervisora confirmou que foi solicitado o conserto do esgoto a Secretaria de Saude.

## **6. RECOMENDAÇÕES**

### **6.1. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO AMBIENTE ESPECÍFICO**

6.1.1. Ambiente com conforto térmico: Item recomendatório de acordo com Resolução CFM Nº 2056/2013 e ABNT 7256

6.1.2. Ambiente com conforto acústico: Item recomendatório de acordo com Resolução CFM Nº 2056/2013 e NR 17

## **7. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Realizado fiscalização e observamos a confirmação do esgoto estourado no estacionamento da policlinica, nesta unidade há dois estacionamento e o motivo de tal demanda encontra-se no estacionamento traseiro que possui menos movimento que o dianteiro.

Havia odor fétido e nao aparentava risco de afundamento de paciente ou funcionário, inclusive o local não é área de circulação de pacientes. A supervisora da unidade afirmou e reafirmou que foi solicitado o conserto do vazamento.

No termo de vistoria solicitamos que fosse encaminhado oficio de solicitação do conserto do esgoto a prefeitura, licença da vigilancia sanitária e registro da unidade de Saude no Cremepe.

Recife - PE, 14 de dezembro de 2022.

---

**Dr. Everton Abreu Lopes**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CREMEPE  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

---

**CRM - PE: 20562  
MÉDICO(A) CONSELHEIRO**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CREMEPE  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

---


**8. ANEXOS**



**8.1. Calçada da Policlínica com infiltração**



**8.2. Esgoto estourado**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CREMEPE  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

---



8.3. Esgoto estourado2



8.4. estacionamento completo

